



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKI NAČELNIK
Služba civilne zaštite

Tel: 032 650 022
032 650 108
032 650 157
Fax: 032 650 220

www.opcina-tesanj.ba
E-mail: optesanj@bih.net.ba
mensur.saletovic@opcina-tesanj.ba



Krndija bb, 74260 Tešanj

Broj: 07-44-6-2-107-2/10

Datum: 02.06.2010. godine

(Dopuna) IZVJEŠTAJ
PO SKRAĆENOJ LISTI PITANJA O DOSTAVLJANJU INFORMACIJA
OPERATIVNIM CENTRIMA CZ

(zaključeno u 12,00 sati)

Red. broj	VRSTA INFORMACIJE	DNEVNO STANJE
1.	Prirodne nepogode i druge pojave i događaji	<p>Služba civilne zaštite je od ranih jutarnjih sati nastavila sa obilaskom područja općine Tešanj, koja su zahvaćena plavljenjem površinskim vodama i pojavom klizišta i odrona.</p> <p><u>Klizišta i odroni:</u> Kako je kiša nastavila intenzivno da pada i proteklog dana nešto iza 12,00 sati (01.06.2010. godine) došlo je do odrona na regionalnom putu RP-474 Prnjavor –Novi Šeher u mjestu Mekiš. Usljed odrona došlo je do oštećenja regionalnog puta, te su odmah preduzete mjere na osiguranju mjesta kako bi se saobraćaj odvijao sigurno. Odron je i dalje aktivan, a saobraćaj se odvija usporeno jednom trakom. Isti ne ugrožava objekte za stanovanje. Oko 19,00 sati došlo je do aktiviranja klizišta na lokalnom asfaltnom putu u Trepču, kojom prilikom je ugrožen put, a klizište je u slučaju aktivnijeg kretanja prijetilo i dva stambena objekta koja se nalaze oko 70 metara ispod klizišta na zaravnjenom terenu. Služba civilne zaštite je izašla na lice mjesta, te su preduzete mjere zatvaranja puta za saobraćaj. Zbog aktivnosti klizišta i stalnih padavina, klizište je tokom noći i jutro odnijelo i potkopalo dionicu puta širine oko 15 metara. Isto je i dalje aktivno. Sa vlasnicima objekata koji mogu biti ugroženi ovim klizištem je ostvaren kontakt te su date preporuke u slučaju aktivnijeg kretanja klizišta. Aktivno su uključene i druge nadležne općinske službe. Nešto prije zaključenja ovog izvještaja od strane MZ Novo Selo, Služba civilne zaštite je obaviještena o klizištu u podružnici Dubalj, gdje je klizište nastalo jučer u toku dana i dalje aktivno, te da su ugrožena dva objekta.</p> <p><u>Poplave i vodostaji:</u> Usljed smanjenja vodostaja rijeka i potoka dio površinskih voda koje su jučer u poslijepodnevnom satima poplavile područje u Jelah polju, gdje su bila ugrožena tri stambena objekta, tokom noći i jutro, došlo je znatnog povlačenja vode. Voda se zadržala na poljoprivrednim površinama na površini od oko 2 dunuma i trenutno ne prijeti unutrašnjosti objekata.</p> <p><i>Stanje vodotoka na području općine:</i> -rijeka Usora: vodostaj rijeke u opadanju, Mjerenja vodostaja rijeke Usore: *01.06.2010. godine u 14,30 sati..... 1,80 m *02.06.2010.godine u 10,30 sati1,60 m -rijeka Bosna: visok nivo, sa tendencijom blagog opadanja, bez plavljenja objekata; -rijeka Tešanjka i Trebačka: vodostaj visok, zadržan nivo, bez izlivanja i bez ugrožavanja objekata;</p> <p>Trenutno nema objekata koji su direktno poplavljeni izlivanjem rijeka i potoka i djelovanjem površinskih voda na području općine Tešanj. I dalje se prati stanje na cijelom području općine.</p> <p>Kiša i dalje pada slabijim intezitetom.</p>
7.	Ostale informacije	/

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
Mensur Saletović, prof.

Klizište Trepče 02.06.2010.



Klizište Trepče 02.06.2010.



Klizište Mekiš, 02.06.2010.



Klizište Mekiš, 02.06.2010.

