



**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOKSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKI NAČELNIK**

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° 205842



Tel: 032 650 022
Fax: 032 650 220
Tel/fax: 032 650 416

www.opcina-tesanj.ba

E: optesanj@bih.net.ba
fuad.sisic@opcina-tesanj.ba] (Općinski načelnik)
optekab@bih.net.ba (Kabinet)

Broj: 02-49-2-2155/10

Datum: 10.06.2010

KANTONALNA UPRAVA CZ ZDK

Direktor

n/r Sead Džanović

PREDMET: Pomoć u sanaciji klizišta, moli se,-

Poštovani g-dine Džanović,

zahvaljujem na Vašoj posjeti općini Tešanj 09. juna ove godine. Područje općine Tešanj je posljednjih godinu dana izloženo pojavi klizišta koja prouzrokuju velike štete na saobraćanicama i privatnoj imovini. Mi smo prtekle godine, a i početkom ove godine sanirali određena kritična klizišta, ali su posljednje kiše uzrokovala nova i otvorila stara klizišta. Trenutno su glavni putni pravci prema Trepču i Mrkotiću izvan upotrebe, a velika prijetnja je i za mjesne zajednice Džemilić Planje i Karadaglije, Jablanica.

Nekoliko porodičnih objekata je ugroženo da dođe do urušavanja.

Komisija za procjenu šteta i definisanje potrebnih mjera je obišla teren, snimila stanje i sva dokumentacija je u našoj bazi podataka.

Općina Tešanj je angažovala kompetentne osobe iz oblasti geodezije, i očekujemo ponude za ispitivanje tla na svim klizištima kako bi se utvrdile dubine kliznih ravni i izradio projekat sanacije. Prema grubim procjenama, sredstva koja su potrebna za nužnu sanaciju su min. 150.000,00 KM. Općina Tešanj u ovoj situaciji može izdvojiti 30.000,00 KM, stoga će svaka podrška sa nivoa ZDK, ili drugih nivoa dobro doći.

Zahvaljujem na razumijevanju,

prijateljski pozdravi.

S poštovanjem.

DOSTAVLJENO:

1. Naslovu
2. Premijer Vlade ZDK
3. a/a

**OPĆINSKI NAČELNIK
FUAD ŠIŠIĆ, dipl. ing. maš.**

Redi	Mjesto klizišta/odrona	Ugrožava	Aktivno/ne	Površina	Opis	Datum prijave	Slika
1.	Trepče (kod kuće Fahre Kadušića)	Infrastrukturu	Aktivno	cca 300 m2	Došlo do aktiviranja klizišta na lokalnom asfaltnom putu u Trepču, ugrožen put. Preduzete mjere zatvaranja puta . Zbog aktivnosti klizišta potkopalo dionicu puta širine oko 15 metara. Služba CZ obišla klizište.	01.06.2010.	
2.	Šije (parcela Sejdinović Rifata)	Objekat	Aktivno	cca 500 m2	Ugrožava stambeni objekat ispod klizišta. Angažovana mašina (rovokopac) predužeća FOMS Šije na osiguranju objekta. Služba civilne zaštite obišla klizište.	02.06.2010.	
3.	Šije (Krčovi-pored puta Medakovo-Šije)	Poljoprivredno zemljište	Aktivno	cca 3000 m2	Klizište ugrožava put Medakovo-Šije.Služba CZ obišla klizište	02.06.2010.	
4.	Mrkotić (put ispod džamije)	Infrastrukturu	Aktivno	cca 400 m2	Asfalt potkopan u širini od 1-1,5 metar i u dužini od 5-7 metara , komunikacija ovom dionicom u potpunosti neprohodna. Put je trenutno zatvoren za saobraćaj zbog pucanja asfaltne mase. Služba CZ obišla klizište.	02.06.2010.	
5.	Mrkotić (put od džamije 200 m)	Infrastrukturu	Aktivno	cca 300 m2	Put zatvoren za saobraćaj za podružnicu Kadrići.Služba CZ obišla klizište.	02.06.2010.	
6.	Mrkotić (pored doma 200 m)	Poljoprivredno zemljište	Aktivno	cca 300 m2	Klizište ne ugrožava objekte niti infrastrukturu.Služba CZ obišla klizište.	02.06.2010.	
7.	Novo Selo (Dubalj-ispod kuće Šišić Halila)	Pomoći objekat	Aktivno	cca 300 m2	Klizište ugrožava pomoći objekat i 2 stambena objekta. Data preporuka za izmjještanje krate iz pomoćnog objekta.Služba CZ obišla klizište.	02.06.2010.	
8.	Trepče (kod kuće Hodžić Huse)	Objekat	Aktivno	cca 200 m2	Pukotine zemljišta oko kuće	02.06.2010.	Bez slike
9.	Cerovac (na asfaltnom putu)	Infrastrukturu	Aktivno	cca 200 m2	Propao asfalt. Propusti od vodovodne infrastrukture popucali. Sanacij vršilo komunalno preduzeće. Služba CZ obišla klizište.	02.06.2010.	
10.	Mekiš (pored regionalnog puta)	Infrastrukturu	Aktivno	150 m2	Došlo do odrona na regionalnom putu RP-474 Prnjavor –Novi Šeher u mjestu Mekiš. Oštećenje regionalnog puta. Služba CZ obišla odron.	01.06.2010.	
11.	Orašje Planje (kod stare džamije)	Infrastrukturu	Aktivno	300 m2	Klizište odsjeklo dio asfaltnog parkinga.Služba CZ obišla klizište.	04.06.2010.	Bez slike
12.	Orašje Planje (kod puta za bazene)	Objekat	Aktivno	150 m2	Zemljište oko stambenog objekta u rasjedanju. Objekat zbog klizanja zemljišta pucao još ranije. Nastavljeno pucanje objekta. Služba civilne zaštite obišla klizište.	04.06.2010.	
13.	Jablanica (kuća Torić Ibrahima)	Objekat	Aktivno	300 m2	Slijeganje tla. Ugrožen stambeni objekat. Porodica izmještena iz objekta sa pokuštvom. Komisija izlazila na lice mjesta. Preduzete mjere: odsječen aneks u vidu terase u cilju rasterećenja. Služba CZ obišla klizište nekoliko puta.	05.06.2010.	
14.	Tešanj-Guvna (Saračević Fatima)	Objekat	Aktivno	100 m2	Kamena podzida pala do stambenog objekta. Nije izvršen obilazak.	04.06.2010.	Bez slike
15.	Piljužići -(zemljište)	Infrastrukturu	Aktivno	200 m2	Pokidalo telefonske linije i zahvatilo lokalni put širine 1 metar i tendencija je daljeg klizanja na putnu komunikaciju.	03.06.2010.	